

Messa in sicurezza della galleria Cassia-Monte Mario

Descrizione

Il consolidamento e la messa in sicurezza della galleria Cassia-Monte Mario, parte integrante della Cintura Nord, nasce dall'esigenza di arrestare i fenomeni di rifluimento di materiali limo-sabbiosi dai drenaggi esistenti a tergo del rivestimento, eliminando così il rischio di assestamenti dei sovrastanti terreni di copertura ampiamente urbanizzati, nonché di realizzare interventi di cucitura del rivestimento e di rifacimenti parziali in calotta, nell'arco rovescio e nei piedritti, per eliminare i fenomeni di instabilità locale manifestatisi anche come conseguenza della disomogeneità strutturale del rivestimento. E' incluso nel Progetto anche l'adeguamento della galleria alla sagoma Gabarit B Plus.

L'intervento è propedeutico al progetto Cintura Nord nel cui ambito è previsto anche l'attrezzaggio tecnologico della galleria.

